

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	271	Landratsamt Deggendorf	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	271	Landratsamt Deggendorf	
Betreiber	[Name]	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt		
Standort	[Bezeichnung]	Südzucker Werk Plattling		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dr.-Ludwig-Kayser-Str. 1	94447	Plattling
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Herstellung oder Raffination von Zucker		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	07.24.1	6.4. b) ii)	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	15.12.2020	angekündigt [J/N]	N
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Berichte, Dokumente	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	18.06.1982, 20.09.1982, 22.09.1986, 07.06.1993, 15.10.2001, 17.03.2009, 25.05.2010, 13.12.2011, 24.07.2013, 23.07.2014, 07.03.2018	
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]	X	Berichtswesen, Emissionen	
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Unvollständige und fehlerhafte Parametrierung der Auswerteeinrichtung zum Emissionsrechner (Klassenzuordnung, Betriebsschwelle, Emissionsrechnerzeit, Betriebszeit...)	Einstellungen ergänzen bzw. korrigieren	31.08.2021		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL